

Reporte de Servicio Climatizadores



Mantenimiento Preventivo

ID Reporte: 14
Nro Orden: 3213123123
Equipo: E-2023
Fecha de Ejecución: 31/12/1969

Involucrados

CLIENTE: JEAN		EMPRESA DUAL REFRIGERACIÓN	
Especialista	asdasd 11/03/2024	Encargado	asdasd
Encargado de Seguridad		Ayudante	asdasd
Usuario	asd (asd) 11/03/2024	Técnico	allendicj
¿Se completó el trabajo?	No	¿Requiere seguimiento?	No

Seguridad en el trabajo

Siempre se requiere el uso del equipo de proteccion personal como casco, lentes de seguridad , zapato de seguridad, guantes etc.

Condición Insegura	No	Charla de 5 Min	
--		23	
Acto Inseguro	No	Vigencia Análisis de Riesgo	
--		Vigente: 11/02/2024 al 27/02/2024	
Candado Loto	No	Autorizo	
--		33	

Falla reportada

EQUIPO A INTERVENIR

N° Serie	DUAL-44	Identificador	E-2023
Amperaje	2222	Voltaje	23
Marca	Marca 1	Modelo	Model 1
Placa	12123123	Ubicación	Anaquel AB
Estado	asdasd	Tipo de Refrigerante	
Capacitor de Compresor	asdasd	Capacitor de Motor	asdasdasd

ACTIVIDADES

Monitoreo de Carga

¿Se realizó carga de refrigerante?	No	Peso de la boya antes	23
¿Se localizó y corrigió la fuga de gas?	No aplica	Peso de la boya después	33

Monitoreo de Presión

Estado de manguera	MALA	Estado de la chapa de la puerta	MALA
--------------------	------	---------------------------------	------

Voltajes/Amperajes

Voltaje	L1,L2 V 23
Amperaje	L1 A 23
Observación	--

REFACCIONES UTILIZADAS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
No se utilizaron			

PROPIETARIO REFACCIONES	--
-------------------------	----

ACTIVIDADES DE PEDIDO

Desarmado de la unidad	No	Limpieza de turbina	No
Limpieza de turbina	No	Limpieza de condensador	No
Limpieza de evaporador	No	Verificacion capacitores	No
Revision de presiones de gas	No	Ajustar set point	No es necesario
Verificar tapa vs tag	No	Limpieza del polvo del equipo	No

EVIDENCIAS

Después

HUGLE

