



Punto de Vulnerabilidad

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Punto Vulnerable:	Puerta entre línea 3 y 4 con brazo dañado
Afectación:	Acceso no autorizado/riesgo de contaminación cruzada
Área:	CeDis Guerrero Negro
Fecha de Detección:	24/03/2026

ANÁLISIS DE RIESGO

Probabilidad:	4
Consecuencia:	4
Exposición:	5
Grado de Peligrosidad:	80
Nivel de Riesgo:	Inaceptable
Descripción de las consecuencias:	Accesos no autorizados a áreas críticas que pueden repercutir en riesgo de contaminación cruzada.

Fechas

Fecha de Identificación:	24/03/2026
Fecha de Detección:	24/03/2026
Centro de trabajo:	CeDis Guerrero Negro

PLAN DE TRATAMIENTO - Acciones sugeridas

Acción sugerida #1:	
Descripción:	Reparación del brazo de la puerta y el marco
Fecha Estimada:	15/04/2026
Responsables:	INTI VLADIMIR TENORIO DUARTE



Evidencias de esta acción:

